

Marka i typ pojazdu	SAMOCHÓD WIELOFUNKCYJNY RENAULT MIDLUM 190.14
Wypożyczenie specjalne	JANCO HS8RL
Nr taborowy	4564
Nr inwentarzowy	7.02328
Nr rejestracyjny	WY 82197
Rok produkcji	2007
Przebieg w km	140861
Pojemność silnika w cm ³	4764
Moc silnika w kW	140
Dopuszczalna masa całkowita w kg	16000
Data ważności badania technicznego	2024-04-20
Opis środka	<ul style="list-style-type: none"> • Silnik – Kompletny, brak mocy, uszkodzony sterownik silnika. • Podwozie – Korozja ramy, korozja zderzaka tylnego, pognięta osłona boczna lewa, pęknięta lampa tylna prawa, układ hamulcowy bez ubytków powietrza, brak luzów w układzie kierowniczym i zawieszeniu. • Kabina kierowcy – Wnętrze kompletne, korozja tylnych słupków kabiny, pognięty zderzak przedni. • Nadwozie – Dźwignik hydrauliczny JANCO HS8RL-sprawny, bez wycieków, korozja ramy.



